



Fot. 1 Elewacje frontowe budynków



Fot. 2 Elewacja tylna budynku Grodzka 1



Fot. 4 Widok strychu budynku Grodzka 1



Fot. 5 Uszkodzony gzyms od ulicy Grodzkiej



Fot. 6 Odkrywka S2 - strop nad I piętrem



Fot. 7 Uszkodzona płyta stropu nad piwnicą



Fot. 8 Strop pod klatką schodową



Fot. 9 Uszkodzone nadproże okienne



Fot. 10 Odspojenie tynku na ścianie frontowej



Fot. 11 Spękania ściany frontowej



Fot. 12 Spękania ściany frontowej



Fot. 13 Spękania ściany frontowej



Fot. 14 Uszkodzenia ściany wewnętrznej



Fot. 15 Drewniane schody wewnętrzne w budynku Grodzka 1



Fot. 16 Ściana piwniczna z nadprożem łukowym



Fot. 17 Uszkodzenia ściany piwnicznej spowodowane montażem instalacji



Fot. 18 Naloty na ścianie piwnic



Fot. 19 Odkrywka F2 i F3